


GEC850101415

METODO DE PAGO:

CANT.	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.0	72101511	REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3 TON A 220V, CAMBIO DE TERMINALES DE CONEXION, CAMBIO DE BALEROS A MOTOR, CAMBIO DE CAPACITOR Y MANTENIMIENTO GENERAL A MOTOVENTILADOR. DEPENDENCIA EN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO: DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA, UBICADA EN CALZADA GALVAN NORTE ESQ. EMILIO CARRANZA S/N INT.A, COL. CENTRO. C.P. 28000, COLIMA, COLIMA.	2,800.00	2,800.00



SUBTOTAL:	2,800.00
Impuesto 002:	\$448.00
TOTAL:	\$3,248.00

CANTIDAD CON LETRA

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Régimen de las Personas Morales con fines No Lucrativos

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[illegible]

SELO DIGITAL :

SELLO DIGITAL : eultAOWW1+V6+yxdmHTWpQC1gTyW/9qYZ0tPS5sCp76lufud6rBL8O9KPhrztJtQkV8ofyBC8FV6XRgDLarQMxzE7ptLopdOc nQ5KuTlccgxaVfkLueSJmbk+N1T15d42lDuwsmWKIPQbwEZAAG6xn+d/or2ksByrM05wEh7+y3y57TZTNH9JxUa81Z3MKF x5gQlxZbJzncjPcyB3W/vxvdYITNegRUh55b6mUwGT9R4imAimVwa1PW8qpK7l02lNPpHcXQXd4cElbLwo+VGY6KRcRu+iJ2kxTygN +kwFK4Ttx6A2wNAZ6CUegWJA0lCtzm9Ja5OJKTz2w==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

SELO DIGITAL DEL SAT :
ZuAO6vMyAr5Nmt2DSPoeb6el3VIHoNeRTQh4am2oHmTBfkgcfkE4+ntyQ85KJqHveZHVfCQAjNPr5WUirCJTfZTfpeaASiQsx
TgEY2EmJCrM56s5yCywdjJGicYR59gp/f91DQCgGrGEARkdGd/PyDeODw4swjluqwtu69Zcx4OrKGr9XAcFyl9/e9DITimhsbls
dZEJxfjAxCWgsV4qUrUk8/wDs6+Ro5mToJzJzv3q3guDPxN7LcCxUrlWznzSkroUDnJMGhN6MuNNKKC4XxHXhdRf/+HBOWBxKo
o0eenOgqTjLQfstZaAgikKEESMSiLcLxPfiRiw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CÓDIGO DE VALIDACIÓN :
C8U8AKL0ZLPH



FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN :
16/07/2021 05:19:43 p. m.