


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMÁN 2012-2015
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA
COMUNIDAD DE LADISLAO MORENO, TECOMÁN, COLIMA.
Fuente de financiamiento municipal:
Fondo para la Infraestructura
Social Municipal (F.I.S.M. 2015)
PLANTA POTABILIZADORA DE
TECOMAN
"LADISLAO MORENO"
COMAPAT
EL HOMBRE LABORA PARA SU DESARROLLO
TECOMAN


12:39
3G
SOS
Mi ubicación
Latitud
18.899291
N 18°53'57.44700"
Longitud
-103.913626
W 103°54'49.05210"
Altitud
30 m a.s.l
Precisión de coordenadas
5 m
Edad de ubicación
00:06:21
Mi ubicación
Mapa
Ubicaciones guardadas
Configuración

12:39 3G

Mapa



Dirección
Avenida 5 de Mayo, Colonia Ladislao Moreno 28936, COL, México

Latitud
N 18°53'57.44700"

Longitud
W 103°54'49.05210"

Distancia
0 m

Fecha de lectura de ubicación
17/02/23, 12:32

Altitud
30 m a.s.l

Cyberpuerta
App Store
INSTALL

Mi ubicación | Mapa | Ubicaciones guardadas | Configuración