**AVALÚO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.**

No. Avalúo : **N°11-2016**

# A V A L Ú O

**CHEVROLET SILVERADO 2007**

***Gobierno del Estado***

***GUARDERIA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO***

Declaro que en base a mis conocimientos y parecer, y en base a los análisis y estudios realizados, el Valor Comercial del bien valuado es de:

| | |
|---|---|
| **$27,300.00** | **(Veintisiete mil trescientos pesos 00/100 M.N.)** |

**VALUADOR**

Adrian FM

**ING. ADRIAN FLORES MENDOZA**

***08 DE NOVIEMBRE DEL 2016***

*AVALÚO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.*

**Gobierno del Estado** No. Avalúo : **N°11-2016**
**GUARDERIA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO**

**Enfoque de Costos, Memoria de Cálculo**

**CHEVROLET SILVERADO 2007**

**Descripción del bien:**

CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2007 EN MAL ESTADO BLANCA. NÚMERO DE SERIE 1GCEC14C97Z529587. NÚMERO DE INVENTARIO 05-02364. LA CAMIONETA SE ENCUENTRA CON GOLPES, RASPONES, LLANTA PONCHADA, FACIA CAIDA, PINTURA EN MAL ESTADO E INTERIORES DAÑADOS. MOTOR DESVIELADO.

**Consideraciones para Deterioro Físico**

| | | |
|---|---|---|
| Edad Cronológica | | **9 Años** |
| Año última reconstrucción | | **0 Años** |
| E. Eftva a la Reconstrucción | | **0 Años** |
| Condición Observada | | |
| Mala | | |
| Edad Efectiva | EE | **9 Años** |
| Vida Útil Total | VUT | **15 Años** |
| Vida Útil Remanente | VUR | **6 Años** |

| | | |
|---|---|---|
| Uso | Intensivo | |
| | Normal | |
| | Subutilizado | X |
| Desgaste | Normal | |
| | Excesivo | X |
| Mantenimientc | Preventivo | |
| | Correctivo | |
| | Ninguno | X |
| Exposicón a medios Corrosivos | Ninguno | |
| | Intemperie | X |
| | Co. Químicos | |

**Deterioro Físico**

% Depreciación Física = Edad Efectiva / (Edad Efectiva + Vida Útil Remanente)
% Depreciación Física = 60.0%

| **Resumen** | | % |
|---|---|---|
| Valor del Equipo Equivalente Nuevo | 390,000.00 | |
| Instalaciones, transporte, etc. | 0.00 | **0%** |
| Valor de Reposición Nuevo | 390,000.00 | |
| **Depreciación Física** | 234,000.00 | 60% |
| Subtotal | 156,000.00 | |
| **Obsolescencia Funcional** | 46,800.00 | **30%** |
| Subtotal | 109,200.00 | |
| **Deteriodo Físico** | 54,600.00 | **50%** |
| Subtotal | 54,600.00 | |
| **Depreciación Curable** | 27,300.00 | **50%** |

| | |
|---|---|
| **Valor Neto de Reposición (anr)** | **27,300.00** |
| | 80.0% |
| **Valor de Liquidación Forzada (anr)** | **21,840.00** |

**Datos de Cotización para VRN**

| | |
|---|---|
| Fecha de Cotización | Tipo de Cambio |
| **08 noviembre 2016** | **$19.20 /dólar** |
| Monto Cotización (PESOS) | **$ 390,000.00** |
| Empresa: | |
| Chevrolet | |

Características
Similares

Observaciones:
Se cotizo el vehiculo mas parecido al bien valuado.

**Gobierno del Estado**
GUARDERIA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO

No. Avalúo : **N°11-2016**

## IX. REPORTE FOTOGRAFICO



Chevrolet Silverado 05-02364