M. EN C. ING FERNANDO GARCIA SOTO

CED. 190401, CED VAL 4711972

VALUADOR DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y AGROPECUARIOS

UBICACIÓN	TERR. FERIA
AVALUO No.	60
NUM INVENTARIO	05-01727

A V A L U O

I.- A N T E C E D E N T E S

SOLICITANTE DEL AVALUO:	**LIC. KRISTHIAN MEINERS TOVAR**
VALUADOR	**M. EN C. ING. FERNANDO GARCIA SOTO**
FECHA DEL AVALUO	**27 MAYO 2016**
BIEN QUE SE VALUA:	**AUTOMOVIL**
UBICACION DEL BIEN:	TERRENOS DE LA FERIA EN EL RODEO
PROPIETARIO:	GOBIERNO DEL ESTADO
PROPOSITO DEL AVALUO:	VALOR COMERCIAL
DOMICILIO DEL SOLICITANTE:	

II.- DATOS GENERALES DEL BIEN MUEBLE

MARCA:	AUTOMOVIL	**TIPO:**	TSURU
No. DE SERIE:	3N1EB31S11K287704	**COLOR:**	BLANCO
MODELO:	2001	**CAPACIDAD**	5 PASAJEROS

III: ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO

a.) ESTADO MECANICO

MOTOR:	DESBIELADO
TRANSMISION:	ESTANDAR
SUSPENCION:	REGULAR ESTADO
FRENOS:	REGULAR ESTADO

b.) ESTADO DE LA CARROCERIA

PINTURA:	REGULAR ESTADO
HOJALATERIA:	REGULAR ESTADO
VESTIDURA:	REGULAR ESTADO

CORREGIDORA 275 LOC 4, COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA, COLIMA, COL. C. P 28030 CEL 312 31 1 99 21, NEXTEL 312 15 7 73 15

M. EN C. ING FERNANDO GARCIA SOTO

CED. 190401, CED VAL 4711972

VALUADOR DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y AGROPECUARIOS

AVALUO No.	60
NUM INVENTARIO	05-01727

III: ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO

c.) ESTADO DE LOS INTERIORES

CRISTALES : COMPLETOS

LLANTAS: REGULAR ESTADO

SISTEMA ELECTRICO: REGULAR ESTADO

ACCESORIOS :

FALTANTES:

IV.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALUO

A.- EL BIEN MUEBLE MOTIVO DEL PRESENTE AVALUO, CORRESPONDE A LO DECLARADO POR :

LIC. KRISTHIAN MEINERS TOVAR

B.- LA EXISTENCIA Y CARACTERISTICAS DEL BIEN MUEBLE, SE CONSTATARON MEDIANTE INSPECCION FISICA REALIZADA EL DIA
27 **MAYO**

C.- EL PERIODO DE ELABORACION DEL PRESENTE ESTUDIO, SOPORTE DE PRECIOS Y COTIZACIONES FUE REALIZADO EL DIA
27 **MAYO** PROPORCIONADO POR

V.- MEMORIA DEL AVALUO

METODOLOGIA :

METODOLOGIA PARA OBTENER DEL VALOR NETO DE REPOSICION O VALOR ACTUAL ESTIMADO, SE EMPLEO EL METODO DE DEPRECIACION DE LA LINEA RECTA, ASIGNANDOSE VALORES A CADA FACTOR DE DEPRECIACION O DEMÉRITO, TOMANDO EN CONSIDERACION LA EDAD, EL ESTADO DE CONSERVACION Y LA OBSOLESCENCIA FUNCIONAL.

DEFINICION DE VALORES Y CONCEPTOS:

V.R.N. :

ES EL VALOR DE REPOSICION NUEVO SE ENTIENDE COMO EL COSTO A PRECIOS ACTUALES DE UN BIEN NUEVO QUE PUEDE PRESTAR UN SERVICIO IGUAL EQUIVALENTE AL BIEN QUE SE ESTA VALUANDO, MAS LA EROGACION POR QUE SE INCURRIRAN POR CONCEPTO DE DERECHOS Y GASTOS DE IMPORTACION, FLETES, MANIOBRAS, GASTOS DE INSTALACION.

V.N.R. :

ES EL VALOR NETO DE REPOSICION SE ENTIENDE COMO EL VALOR QUE TIENE EL BIEN A LA FECHA DE REFERENCIA Y SE DETERMINA A PARTIR DEL VALOR DE REPOSICION NUEVO, DISMINUYENDO LOS EFECTOS DEBIDOS A LA VIDA CONSUMIDA RESPECTO A SU VIDA TOTAL, ESTADO DE CONSERVACION Y GRADO DE OBSOLESCENCIA FUNCIONAL.

N : ES LA VIDA UTIL TOTAL QUE SE ESTIMA TENDRA UN BIEN EN TERMINOS DE PRODUCCION Y ECONOMICOS EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.

n : ES EL NUMERO DE AÑOS DE VIDA CONSUMIDA EN TERMINOS DE PRODUCCION Y ECONOMICOS DEL BIEN MUEBLE, EL CUAL NO NECESARIAMENTE EQUIVALENTE A LA EDAD CRONOLOGICA.

V.U.R. : SE ENTIENDE COMO LA VIDA UTIL PROBABLE QUE SE ESTIMA TENDRA EL BIEN EN EL FUTURO, DENTRO DE LOS LIMITES DE EFICIENCIA PRODUCTIVA Y ECONOMICA PARA LA EMPRESA.

D.A. :

SE ENTIENDE COMO EL CARGO QUE SE CONSIDERA TENDRA EL EQUIPO EN TERMINO ECONOMICOS Y DE PRODUCCION EL PERIODO DE SU VIDA UTIL REMANENTE, Y SE DETERMINA COMO EL COCIENTE DE DIVIDIR EL VALOR NETO DE REPOSICION ENTRE LA VIDA UTIL REMANENTE

CORREGIDORA 275 LOC 4, COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA, COLIMA, COL. C. P 28030 CEL 312 31 1 99 21, NEXTEL 312 15 7 73 15

M. EN C. ING FERNANDO GARCIA SOTO

CED. 190401, CED VAL 4711972

VALUADOR DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y AGROPECUARIOS

AVALUO No.	60
NUM INVENTARIO	05-01727

VI.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSION

LOS VALORES OBTENIDOS EN EL ESTUDIO FUERON CALCULADOS EN FUNCION DEL BIEN MUEBLE, SU ESTADO DE CONSERVACION, SU OBSOLESCENCIA FUNCIONAL Y SU COMERCIALIZACION RESPECTO A OTROS EQUIPOS; POR LO QUE CONSIDERO QUE EL VALOR DE MERCADO CORRESPONDE AL VALOR NETO DE REPOSICION EN NUMEROS REDONDOS

VII.- CONCLUSIONES SOBRE EL VALOR DEL BIEN MUEBLE

CERTIFICO LOS VALORES DEL BIEN MUEBLE MOTIVO DEL PRESENTE AVALUO, PROPIEDAD DE

GOBIERNO DEL ESTADO

SE LE CONSIDERARON LAS SIGUENTES DEPRECIACIONES :

DEPRECIACION POR EDAD	50.00%
DEPRECIACION POR CONSERVACION	30.00%
DEPRECIACION FUNCIONAL	30.00%
FACTOR TOTAL DE DEPRECIACION	**24.50%**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V.U.T.	EDAD	V.U.R.	V. R. N.	D.A.	V.N.R.
1	AUTOMOVIL NISSAN TSURU	10	5	5	$126,900.00	$6,218.10	$31,090.50

EL VALOR NETO DE REPOSICION ESTIMADO AL 27 MAYO 2016

$31,090.50

(TREINTA Y UN MIL NOVENTA PESOS 50/100 M. N.)

COLIMA, COL. A 27 MAYO 2016

M. EN C. ING. FERNANDO GARCIA SOTO

G E C, PVBIMEA 006

ESPECIALIDAD DE INMUEBLES MAQUINARIA, EQUIPO Y AGROPECUARIOS

VIGENCIA A MARZO DE 2017

M. EN C. ING FERNANDO GARCIA SOTO

CED. 190401, CED VAL 4711972

VALUADOR DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y AGROPECUARIOS

AVALUO No.	60
NUM INVENTARIO	05-01727

CORREGIDORA 275 LOC 4, COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA, COLIMA, COL. C. P 28030 CEL 312 31 1 99 21, NEXTEL 312 15 7 73 15