
AVALÚO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

No. Avalúo : N°21-2016

AVALÚO

SAYTO KINTARO 125

Gobierno del Estado





Declaro que en base a mis conocimientos y parecer, y en base a los análisis y estudios realizados, el Valor Comercial del bien valuado es de:

\$3,881.00

(Tres mil ochocientos ochenta y uno pesos 00/100 M.N.)

VALUADOR

ING. ADRIAN FLORES MENDOZA

08 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Gobierno del Estado No. Avalúo : N°21-2016
DEPOSITO MEDELLIN

Enfoque de Costos, Memoria de Cálculo

SAYTO KINTARO 125

Descripción del bien:

MOTOCICLETA SAYTO KINTARO 125 2011 ROJA EN MAL ESTADO. NÚMERO DE SERIE LAPPCJS66B0000005. NÚMERO DE INVENTARIO 05-02587. LA MOTOCICLETA SE ENCUENTRA CON GOLPES, RASPONES, PINTURA EN MAL ESTADO Y MOTOR DESVIELADO.


Consideraciones para Deterioro Físico

Edad Cronológica 5 Años
Año última reconstrucción 0 Años
E. Eftva a la Reconstrucción 0 Años

Condición Observada

Mala		
Edad Efectiva	EE	5 Años
Vida Útil Total	VUT	15 Años
Vida Útil Remanente VUR		10 Años

Uso	Intensivo	
	Normal	
	Subutilizado	Χ
Desgaste	Normal	
	Excesivo	X
Mantenimientc	Preventivo	
	Correctivo	
	Ninguno	Χ
Exposicón a	Ninguno	
medios	Intemperie	X
Corrosivos	Co. Químicos	



Deterioro Físico

% Depreciación Física = Edad Efectiva / (Edad Efectiva + Vida Útil Remanente)

% Depreciación Física = 33.3%

Malay dal Carrina Carrinalanta Niversa		%	Datos de Cotización para VRN		
Valor del Equipo Equivalente Nuevo	19,800.00		Fecha de Cotización Tipo de Cambio		
Instalaciones, transporte, etc.	0.00	0%	08 noviembre 2016		\$19.20 /dólar
Valor de Reposición Nuevo	19,800.00		Monto Cotización (PESOS)	\$	19,800.00
Depreciación Física	6,600.00	33%	Empresa:		
Subtotal	13,200.00				
Obsolescencia Funcional	3,960.00	30%			
Subtotal	9,240.00				
Deterioro Físico	2,772.00	30%	Características		
Subtotal	6,468.00		Similares		ļ
Depreciación Incurable	2,587.20	40%			
Valor Neto de Reposición (anr)	3,881.00				
		80.0%	Observaciones:		
Valor de Liquidación Forzada (anr)	3,105.00		Se utilizo el precio de factura de la motocicleta		

DEPOSITO MEDELLIN No. Avalúo: N°21-2016

IX. REPORTE FOTOGRAFICO



